AVISO No. 443

14 DE JULIO DE 2023

EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

Por el cual se notifica al señor(a) **LIBIA MARIA ARISTIZABAL** de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Acto administrativo a notificar: OFICIO PQRDS 3493 del 06 de Julio de 2023

Persona a notificar: LIBIA MARIA ARISTIZABAL

Dirección de notificación: CRA 15 A # 11 - 28

Funcionario que expidió el acto: VALENTINA CAMPUZANO ZULUAGA

Cargo: Contratista

Recursos que proceden: Recurso de reposición y en subsidio el de apelación que deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación ante el jefe de la Oficina de peticiones Quejas y Reclamos de empresas públicas de armenia E.S.P. advirtiendo al usuario que para recurrir deberán acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de reclamación de conformidad con el artículo 155 inciso 2 de la ley 142 de 1994

Atentamente,

VALENTINA CAMPUZANO ZULUAGA

Contratista

Dirección Comercial EPA ESP

Señor (a):

LIBIA MARIA ARISTIZABAL

Dirección de notificación: CRA 15 A # 11 - 28

Matricula No. 95410 Armenia, Quindío.

ASUNTO: Notificación por Aviso 443 – OFICIO PQRDS 3493 del 06 de Julio de 2023

Cordial Saludo,

Adjunto encontrará la notificación por aviso **No. 443** – OFICIO PQRDS 3493 del 06 de Julio de 2023 "**POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA PETICION"**

Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en relación con la notificación por aviso.

Atentamente,

VALENTINA CAMPUZANO ZULUAGA

Contratista

Dirección Comercial EPA ESP

OFICIO PQRDS No. 3493

Armenia, 06 de Julio de 2023

Señor(a):

LIBIA MARIA ARISTIZABAL

Dirección: CRA 15a #11 - 28

Matrícula 95410 Armenia, Quindío

Asunto: Respuesta a petición reiterativa con radicado 2023PQR386194

Cordial saludo.

Atendiendo escrito bajo el radicado **2023PQR386194**, de manera respetuosa me permito informarle que revisado el registro documental de la Dirección Comercial de la Empresa, se encuentra que los hechos por su parte expuestos ya han sido revisados y analizados por la Empresa, pues desarrollan los mismos hechos y pretensiones, brindando respuesta oportuna y de fondo sobre los mismos a través del **OFICIO PQRDS 1578** del 12 de Abril de 2023, el cual se anexará al presente oficio.

En este sentido y de conformidad con lo preceptuado por la Ley 1755 de 2015 Artículo 19 Inciso 2º, el cual reza al pie de la letra: "Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores". Dado lo anterior, se solicita al usuario que con relación al caso tenga en cuenta la respuesta emitida por la Empresa mediante el acto administrativo ya referido, tanto para su conocimiento como para los fines legales pertinentes, documento a su alcance pues se surtió en debida forma el mecanismo de notificación personal.

De esta forma damos por tramitada la solicitud. Cualquier inquietud que deba ser resuelta frente a hechos nuevos objetos de petición, con gusto será atendida.

Atentamente,

VALENTINA CAMPUZANO ZULUAGA

Contratista

Dirección Comercial EPA ESP

OFICIO PQRDS No. 1578

Armenia, Q. 12 de abril de 2023.

Señor (a):

LIBIA ARISTIZABAL ARISTIZABAL

Dirección: CRA 15a # 11 - 28

Correo: rafaneuto@gmail.com


Matrícula No. 95410 Armenia, Quindío.

Asunto: Respuesta petición con radicado 2023PQR224432


Cordial saludo,

Atendiendo su petición referida en el asunto, mediante la cual manifiesta su inconformidad respecto a la instalación de un medidor nuevo en el predio ubicado en la CRA 15a # 11 – 28, identificado con **Matrícula 95410**, es menester de Empresas Públicas de Armenia E.S.P. informarle lo siguiente:

Se informa al peticionario que, una vez revisado el sistema de la entidad comercial, se evidencia que aunque existe la orden de instalación de medidor nuevo diferido su valor a 6 cuotas, no se ha llevado a cabo la instalación del mismo como consta a continuación:



La instalación del medidor se debe realizar debido a que el día 27 de abril de 2022 se notificó por medio del OFICIO GCP 1115 sobre el cambio de medidor por renovación tecnológica, en dicho oficio se manifestó al usuario que en cumplimiento a lo estipulado en el *Contrato de condiciones uniformes de EPA ESP Clausula 12 numeral 19*, se encontraba necesario notificarle que se requería reemplazar el medidor de su predio por uno que cumpliera y equiparara las condiciones técnicas de lectura remota, como consta a continuación.



Ahora bien, en el mismo Oficio GCP 1115 se notificó al usuario que contaba con un término de 30 días seguidos a la notificación para que procediera al cambio de su medidor, por uno que cumpliera las condiciones técnicas requeridas y que fuera avalado y/o autorizado por EPA ESP; si paso el término antes descrito, el usuario no se había acercado a EPA ESP para acordar el proceso a seguir para la instalación del medidor en su predio, la entidad procedía a instalar un medidor volumétrico NUEVO, con el diámetro que aplicará para el predio y cuya garantía será de tres (3) años.

En virtud a que pasaron 11 meses después de emitido el Oficio GCP 1115 del 27 de abril de 2022 y el usuario no se acercó a EPA ESP para acordar el proceso a seguir para la instalación del medidor en el predio ubicado en la **CRA 15A # 11 - 28**, la entidad procedió a emitir orden de instalación del medidor volumétrico y diferirlo a 6 cuotas según estrato socioeconómico.

Por último se indica al usuario que la entidad no instalará arbitrariamente el medidor volumétrico, dado que se ha cumplido con el debido proceso dispuesto en la ley, igualmente la usuaria no permitió el ingreso al predio y la orden de trabajo no fue firmada, por lo tanto NO se ha podido llevar a cabo la instalación del nuevo medidor como consta a continuación:

epa

.,

Instalación, retiro y/o entrega de medidor, cajas y tapas

Documento Controlado
Código: GCP-R-009
Versión: 03
Fecha de emisión: 21-10-22
Página 1 / 1

Ctáusula de Protección de Datos Personales: Los datos personalos aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un Compromiso de los esistentes y de Empresas Públicas de Armenia ESP, no divulgar información alguna o usario en propósitos diferentes al objetivo por la cual es deligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar, Lo anterior en cuapilmiento de las Políticas de Seguridad de la cual es deligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar, Lo anterior en cuapilmiento de las Políticas de Seguridad de la cual es deligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar, Lo anterior en cuapilmiento de las Políticas de Seguridad de la cual es deligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar.

Solicitud 2022 06 24 Auditoria de perdidas no Solicitud del usuaria	-				pena de las san de Armenia ESP.		MM	DD	TO THE		rigen de la	orden de tr	apa]o		_
Orden de Trabajo No. 851785 Fecha de Peculción Medidor franado Predio directo DaAado Directión DaAado DaAado DaAado Directión DaAado DaAado Directión DaAado DaAado Directión Directión DaAado Directión Directión Cris A 11 28 CENTRO Teláfono Correo Directión Correo Directión Directión Directión Directión Correo Directión Directió	Orden de Trabajo No.	1111	**		Solicitud	echa de		$\overline{}$	Auditoria de perdides no			s	Solicitud del usuario (DC)		
Percelon		de Trabalo			Fecha de	M	мм	DD				_			+
Hora Final Otro ¿Cuál7				851/85	Ejecución			\sqcup				_			+
Usuario Aristizabal Zuluaga Libia Maria Matricula 95410 Use 1 - Residencial Estral Dirección Cr 15 A 11 28 CENTRO Teláfono Correo 2. Información de la solicitud Instala EPA ESP. Tipo de la solicitud Instala Medidor Wandato Entrega medidor Caja Tapa Observaciones: Justifica Entrega medidor Caja Tapa Observaciones: Justifica Entrega medidor Caja Tipo Volumétrico Velocidad Utirat Serie Cisas Oira Información Sin Acometida No se permite Instalación ¿Cuál? Sin Acometida No se permite Instalación ¿Cuál? 5. Detalle de Materiales Utilizados Materiales Diám Cant Materiales Diam Cant Materiales Utilizados Registro Incorporación Codo Manguera Pf + UAD (m) Adaptador hembra PVC Niple reina Liave 15 paso Adaptador macho PF e UAD Tapa Cajilla Valvula antiriaude Adaptador macho PF e UAD Tapa Cajilla Valvula antiriaude Instalación Reducción PVC Unión simple PVC Reducción PVC Red		PERT			100	Inicial	11:0	9:48	Cambio de Tecnología				Usi	1200	+
Usuario Aristizabal Zuluaga Libia Maria Matricula 95410 Uso 1 - Residencial Estrat Dirección Cr 15 A 11 28 CENTRO Talátono Correo Z. Información de la solicitud Instalación de Medidor Suministrado por Usuario Reinstalación Retiro Caja Mandalo C Entrega medidor Retiro Caja Cingarantía Tapa Observaciones: Jana Mandalo C Entrega medidor Tipo de la solicitud Instalación Retiro Caja Cingarantía Tapa Observaciones: Jana Mandalo C Entrega medidor Tipo Viviumétrico Velocidad Ultirat Serio Ciase Otra Información Jana Materiales Tipo Viviumétrico Velocidad Ultirat Serio Casa desocupada Usuario no notificado Sin Caja ni tapa Otros Sin Acometida No se permite Instalación ¿Cusi? S. Detalle de Materiales Utilizados Materiales Diám Cant Materiales Utilizados Codo Manguera PF-UAD (n) Niple reina Lave 1e paso Adaptador hembra PF-UAD Cajalia Valvula antin: sude Otros Materiales PF-UAD Reducción PVC Tapon Japon Japon PVC Reducción PVC Unión simple PVC Reducción PVC Unión galvanizada Tuberia PVC (m) Sin Lapa Usuario no notificado Otras observaciones generales Visita 1 Sin Caja ni tapa Usuario no notificado Otras observaciones Generales Visita 2 Sin Caja ni tapa No se permite Instalación Operario					Hora	Final			_	Otro ¿Cuál	,				
Direction Cr 15 A 11 28 CENTRO Teléfono Correo							1. Da	tos de						1	
Dirección Cr 15 A 11 28 CENTRO Teléfono Correo 2. Información de la solicitud Instalación Retiro Caja Instalación de Medidor Observaciones: PA E SP. Tipo de la solicitud Instala Medidor Retiro Caja	Usuari	0	^	ristizabal	Zuluaga Libia N	ga Libia Maria			Matricula 95		5410 Uso		idencial	Estrat	• •
2. Información de la solicitud Tipo Valural Tipo Valuration Tipo Valural Tipo Valura	Direcci	ión					Tel	éfono			Corre	•			
Instalación de Medidor Observaciones: Diámetro en pulgadas **: Tipo Volumetrico Velocidad Ultrat Serio Otra Información Casa desocupada Usuario no notificado Sin Acometida No se permite Instalación Lagrador Registro Incorporación Adaptador hembra PYUC Niple reina Capita Manguera PF+UAD Ocipita Adaptador macho PF∪AD Capita Adaptador macho PF∪AD Reducción PVC Unión galvanizada Instalación HG Unión galvanizada Observaciones Gora observaciones Gora observaciones Gora Reducción PVC Unión galvanizada Instalación Sin Caja ni tapa Otros Materiales Diám Cant Materiales Utilizados Manguera PF+UAD Ocipita Adaptador macho PF+UAD Capita Ocipita Oci						2. In	forma	clón d	a la solici	tud		100			
Instalación de Medidor Mandato Reliro Caja					EPA ESP.	Tures-1294,410					citud	14.71		Instala	clón
Instalación de Medidor Observaciones: Manca Diámetro en pulgadas ": Tipo Veiumétrico Velocidad Ultrat Serie Otra información Clase Otras información (Codo Materiales Ultilizados) Sin Acometida No se permite instalación (Codo Manguera PF+UAD (In) Materiales Diám Cant Materiales Ultiva de paso Magistador hembra PVC Niple reina Litave 1a paso Adaptador hembra PF+UAD Capilla Valvula antitraude Adaptador macho PVC Tapon Otros Materiales Diám Codo Manguera PF+UAD Tapa capilla Valvula antitraude Adaptador macho PVC Reducción PVC Otros Materiales O			Cuministrado nas		7.67	Palne		instalac	lón	Retiro		0		Caja	_
Medidor Observaciones: Sincap			-			~						ntía	- 7	Тара	
Marca Setle Clase Otra Información 4. Observaciones: Casa desocupada Usuario no notificado Sin Caja ni tapa Otros Sin Acometida No se permite Instalación Adaptador hembra PVC Adaptador hembra PVC Adaptador macho PF-UAD Adaptador macho PF-UAD Unión universal PF-UAD Unión universal PF-UAD Unión universal PF-UAD Unión universal PF-UAD Casa desocupada Sin Caja ni tapa Otros Otros Unión universal PF-UAD Unión universal PF-UAD Unión universal PF-UAD Sin Acometida Otros Materiales Otros	M.	didor	Obi	servacione	7.7	Manualo Entrega medidor									
Serie Clase Otra Información 4. Observaciones: Casa desocupada Usuario no notificado Sin Caja ni tapa Otros Sin Acometida No se permite Instalación Materiales Diám Cant Materiales Diám Cant Materiales Diám Cant Materiales Diám Cant Manguera PF-UAD (In) Adaptador hembra PVC Niple reina Adaptador macho PF-UAD Cajilla Valvula antitraude Adaptador macho PF-UAD Reducción PVC Unión universal PF-UAD Reducción PVC Unión simple PVC Reducción HG Unión simple PVC Unión galvanizada Instalación de llave de paso suministrada por usuario 6. Cronología de visitas realizadas Observaciones generales Visita 1 AA MM DD Casa desocupada Sin Caja ni tapa No se permite instalación Otras observaciones Observaciones generales Visita 2 Observaciones generales Visita 2 Observaciones generales Visita 2 Observaciones generales Visita 2		4 1		Http://de	Popular Line		3. 0	atos M	edidor:	1000		727 53		A	
Serie Clase Otra Información 4. Observaciones: Casa desocupada Usuario no notificado Sin Caja ni tapa Otros Sin Acometida No se permite Instalación 5. Detalle de Materiales Utilizados Materiales Diám Cant Materiales Diám Cant Manguera PF+UAD (In) Adaptador hembra PVC Adaptador hembra PF+UAD Adaptador hembra PF	-	Marca			Diám	tro en pu	Igadas	-:		Tipo	Volumet	ico Ve	locidad	Ultras	onice
4. Observaciones: Casa desocupada Usuario no notificado Sin Caja ni tapa Otros Sin Acometida No se permite Instalación ¿Cud17 5. Detalle de Materiales Utilizados Materiales Diám Cant Materiales Diám Cant Manguera PF+UAD (in) Adaptador hembra PVC Niple reina Liave 1e paso Adaptador hembra PF+UAD Cajilla Válvula antitraude Adaptador hembra PF+UAD Tapa cajilita Válvula antitraude Otros Materiales Unión universal PF+UAD Reducción PVC Tapon Unión simple PVC Reducción PVC Reducción HG Unión galvanizada Tubería PVC (m) Instalación de llave de paso suministrada por usuario 6. Cronología de visitas realizadas Observaciones generales Visita 1 No se permite instalación No accesible Otras observaciones Observaciones generales Visita 2 AA MM DD Casa desocupada Sin Caja ni tapa Usuario no notificado Operario			_					_				_		_	_
Casa desocupada Usuario no notificado Sin Caja ni tapa Otros Sin Acometida No se permite Instalación 5, Detalle de Materiales Utilizados Materiales Diám Cant Materiales Diám Cant Manguera PF-UAD (in) Adaptador hembra PVC Niple relna Cajilla Adaptador macho PF-UAD Cajilla Adaptador macho PF-UAD Tapa cajilla Otros Materiales Otros	_	Clase			Otra	Informac	_	_				_	·		
Sin Acometida No se permite Instalación 5. Detalle de Materiales Utilizados Materiales Diám Cant Materiales Diám Cant Manguera PF+UAD (in) Adaptador Inembra PVC Adaptador Membra PF+UAD Adaptador Membra PF+UAD Adaptador Membra PF+UAD Tapa cajillia Unión universal PF+UAD Unión simple PVC Unión galvanizada Instalación de llave de paso suministrada por usuarlo 6. Cronología de visitas realizadas Observaciones generales Visita 1 AA MM DD Casa desocupada Sin Caja ni tapa Otras observaciones Observaciones Observaciones Observaciones generales Visita 2 AA MM DD Casa desocupada Otras observaciones Observaciones generales Visita 2 AA MM DD Casa desocupada Sin Caja ni tapa No se permite instalación Observaciones generales Visita 2 AA MM DD Casa desocupada Observaciones generales Visita 2	_						4.0	bserva		tale al teat	TT		Olres		_
S. Detalle de Materiales Utilizados Diám Cant Materiales Diám Cant Materiales Diám Cant Materiales Diám Cant Manguera PF+UAD (In) Manguera PF+UAD Manguera PF+UAD Manguera PF+UAD Capilla Válvula antitraude Válvula antitrau				-			-	_	_		-	100	Ollos		_
Materiales Diám Cant Materiales Diám Cant Materiales Diám Cant Materiales Diám Registro Incorporación Codo Manguera PF+UAD (m) Adaptador hembra PVC Niple reina Llave te paso Lave te paso Cajilla Válvula antificaude Adaptador hembra PF+UAD Tapa cajilla Otros Materiales Adaptador macho PF+UAD Tapa cajilla Otros Materiales Adaptador macho PVC Tapon Otros Materiales Unión universal PF+UAD Reducción PVC Unión simple PVC Reducción PVC Unión simple PVC Reducción PVC Unión galvanizada Tubería PVC (m) Instalación de llave de paso suministrada por usuario 6. Cronología de visitas realizadas Observaciones generales Visita 1 AA MM DD Casa desocupada Sin Caja ni tapa No se permite instalación No accesible Otras observaciones Operario Observaciones generales Visita 2 AA MM DD Casa desocupada Sin Caja ni tapa No se permite instalación No accesible	Si	in Acometi	da		No se permite l					_					
Registro Incorporación Adaptador hembra PVC Adaptador macho PF+UAD Adaptador hembra PVC Adaptador hembra PF+UAD Adaptador hembra PF+UAD Adaptador hembra PF+UAD Adaptador hembra PF+UAD Tapa cajlilla Otros Materiales Adaptador hembra PF+UAD Tapon Unión universal PF+UAD Reducción PVC Unión galvanizada Tuberia PVC (m) Instalación de llave de paso suministrada por usuario 6. Cronología de visitas realizadas Observaciones generales Visita 1 AA MM DD Casa desocupada Sin Caja ni tapa No se permite instalación No accesible Otras observaciones Observaciones generales Visita 2 AA MM DD Casa desocupada Sin Caja ni tapa No se permite instalación Observaciones generales Visita 2 AA MM DD Casa desocupada Sin Caja ni tapa No se permite instalación				-	THE WALL				lates Utili	zados				D.4- T	Can
Adaptador hembra PVC	_			_	m Cant				Diam	Cant			2 (40)	Diam	Car
Adaptador macho PF+UAD Adaptador hembra PF+UAD Adaptador hembra PF+UAD Adaptador macho PVC Unión universal PF+UAD Unión simple PVC Unión galvanizada Instalación de llave de paso suministrada por usuario 6. Cronología de visitas realizadas Observaciones generales Visita 1 AA MM DD Casa desocupada Sin Caja ni tapa Otras observaciones Observaciones Observaciones Observaciones Observaciones Operario Observaciones Observaciones Operario Observaciones generales Visita 2 AA MM DD Casa desocupada Sin Caja ni tapa No se permite instalación Observaciones Operario					_										
Adaptador hembra PF+UAD Adaptador macho PVC Unión universal PF+UAD Reducción PVC Unión simple PVC Unión galvanizada Tubería PVC (m) Instalación de llave de paso suministrada por usuario 6. Cronología de visitas realizadas Observaciones generales Visita 1 AA MM DD Casa desocupada Sin Caja ni tapa No se permite instalación No accesible Otras observaciones Observaciones Observaciones Operario Observaciones generales Visita 2 AA MM DD Casa desocupada Sin Caja ni tapa No se permite instalación No accesible Observaciones Operario								-							
Unión universal PF+UAD Reducción PVC Unión simple PVC Reducción HG Unión galvanizada Tuberia PVC (m) Instalación de liave de paso suministrada por usuario 6. Cronología de visitas realizadas Observaciones generales Visita 1 AA MM DD Casa desocupada Sin Caja ni tapa No se permite instalación No accesible Otras observaciones Usuario no notificado Operario Observaciones generales Visita 2 AA MM DD Casa desocupada Sin Caja ni tapa No se permite instalación No accesible Observaciones generales Visita 2						Tap	a cajiii		*	-		Otro	Materia	les	_
Unión simple PVC Unión galvanizada Unión galvanizada Instalación de llave de paso suministrada por usuario 6. Cronología de visitas realizadas Observaciones generales Visita 1 AA MM DD Casa desocupada Sin Caja ni tapa No se permite instalación No accesible Otras observaciones Observaciones Observaciones Observaciones Observaciones Observaciones Observaciones generales Visita 2 AA MM DD Casa desocupada Sin Caja ni tapa No se permite instalación	_							100	-	-	200 E.	CHCVI IV	-	\rightarrow	_
Unión galvanizada Instalación de llave de paso suministrada por usuario 6. Cronología de visitas realizadas Observaciones generales Visita 1 AA MM DD Casa desocupada Sin Caja ni tapa No se permite instalación No accesible Otras observaciones Usuario no notificado Otras observaciones Operario Observaciones generales Visita 2 AA MM DD Casa desocupada Sin Caja ni tapa No se permite instalación	_			40	100			_	-	-	-		-	-	_
Instalación de llave de paso suministrada por usuario 6. Cronología de visitas realizadas Observaciones generales Visita 1 AA MM DD Casa desocupada Sin Caja ni tapa No se permite instalación No accesible Sin Acometida Sin tapa Usuario no notificado Otras observaciones Operario Observaciones generales Visita 2 AA MM DD Casa desocupada Sin Caja ni tapa No se permite instalación				-	- 10	414.0.0	-		_		-		-		
6. Cronología de visitas realizadas Observaciones generales Visita 1 AA MM DD Casa desocupada Sin Caja ni tapa No se permite instalación No accesible Sin Acometida Sin tapa Usuario no notificado Operario Otras observaciones Observaciones generales Visita 2 AA MM DD Casa desocupada Sin Caja ni tapa No se permite instalación	Un		1111111	Z EDVŽO UNOV				3 3 3	10		Sec.	- 1			
Observaciones generales Visita 1 AA MM DD Casa desocupada Sin Caja ni tapa No se permite instalación No accesible Sin Acometida Sin tapa Usuario no notificado Operario Otras observaciones Operario Observaciones generales Visita 2 AA MM DD Casa desocupada Sin Caja ni tapa No se permite instalación		Instala	ción d	e llave de	paso suministrac	a por us	uario	-							
AA MM DD Casa desocupada Sin Caja ni tapa No se permite instalación No accesible Sin Acometida Sin tapa Usuario no notificado Otras observaciones Observaciones generales Visita 2 AA MM DD Casa desocupada Sin Caja ni tana No se permite instalación					(1 mm) (1 mm)						W1 9 7	- 14-5			
Sin Acometida Otras observaciones Observaciones generales Visita 2 AA MM DD Casa desocupada Sin Cala pi tana No se permite instalación						Obset	vacio	nes ge	nerales V	isita 1	det :	-			_
Otras observaciones Otras observaciones Operario Observaciones generales Visita 2 AA MM DD Casa desocupada Sin Cala pi tana No se permite instalación	AA	ММ	DD	Casa desc	cupada	Sin C	aja ni t	apa					- No	accesible	
Observaciones generales Visita 2 AA MM DD Casa desocupada Sin Calandana No se permite instalación				Sin Aco	metida	Si	n tapa		\perp	Usuario	no notifica	do		and the state of	
Observaciones generales Visita 2 AA MM DD Casa desocupada Sio Cala pi tana No se permite instalación	\equiv			1000				05	-					Operario	
AA MM DD Casa desocupada Sin Cala ni tana No se permite instalación	/	VO (70 V	mite	ista	thei	δŷ	1	ENI	[cr) 0.)				
AA MM DD Casa desocupada Sin Cala ni tana No se permite instalación				1 1 1	6 M	Obser	vacio	nes ge	nerales V	/isita 2		1 1 1 1	1		
No secesible	AA	MM	DD	Casa des	cupada				T		mite instala	ción			T
Sin Acometida Sin tapa Usuario no nutificado							_		+	Usuarle	no notifica	do	- No	accesible	
Otras observaciones Operario			_	-								1000		Operario	_

AA	MM			Observaciones gener	rales Visita 3					
~~	mm	DD	Casa desocupada	Sin Caja ni tapa	Nose	permite ir atalac	den		-	
_			Sin Acometida	Sin tapa	Usur	rio no notificad	la	No	BECANDIA.	780
			0	tras observaciones				0	perario	7-
	7	. Decla	aración de entrega del	l medidor retirado al suscri	otor o usuari	0	Ap	illea	Entre	gade
							Si	No	Si	No
omo s	uscriptor	o usuar	no del predio mencionado	en el numeral No. 1 Datos del p			_	-	0.	140
aso de	e que el r	medidor	fuere instalado Nuevo.	un reemplazado para realizar s	iú disposición fir	nal; lo anterior a	Lectu	ra (m3) didor egado		
		8.	Información del Usua	ario que recibe la atención			Operario	T	Super	rylant
	Nom	bre					99014110			
lota 1.	Firm	na obligac	ción del suscriptor o usuari	C.C.	ores funcionen e	n forma adecuac	ta, pern si	serà obliga	ición suya	hacer
decua asado isuario lota 2. PA ES	Firm : No será r o reempi ida los co o un perio o o suscri; : Señor, : SP., ubica mensaie	obligac lazar a i nsumos do de fa ptor. Ley usuario, ada en e	ción del suscriptor o usuar satisfacción de la Empresa so cuando el desarrollo tel cituración, no tome las aco y 142 artículo 144 de los s s. si presenta alguna duda el Centro Comercial del Co o via Whatskan al numeo	io cerciorarse de que los medido a Prestadora del Senvicio cuando conólógico ponga a su disposició- ciones necesarias para reparar o envicios públicos domicillanos, con respecto a la instalación de	ores funcionen e o se establezca n instrumentos o o reemplazar los su medidor, favi Piso 3 de Armei	n forma adecuac que el funcionam de medida más p a medidorer la el or comunidarse o nía, a la Linta Tr	ta, pero si riento no p rocisos. Ci mpresa po son la Unid riefónica -	ermite detr uando el ur drà hacerlo lad de Direi 57(036) 74	ación suya arminar an suarlo o si o por cuen cción Com	hacert forma iscripto ta del
ndecua pasado usuario Nota 2. EPA ES 1107 o	Firm : No será r o reempi ida los co o un perio o o suscri; : Señor, : SP., ubica mensaie	obligac lazar a i nsumos do de fa ptor. Ley usuario, ada en e	ción del suscriptor o usuar satisfacción de la Empresa so cuando el desarrollo tel cituración, no tome las aco y 142 artículo 144 de los s s. si presenta alguna duda el Centro Comercial del Co o via Whatskan al numeo	C.C. lo cerciorarse de que los medidos prestadora del Servicio cuando nológico ponga a su disposició- ciones necesarias para reparar erricios publicos domicilarso de necesarias para reparar erricios publicos domicilarso domicilar por la la instalación de afé, Carrera 18 calle 17 esquina (+57) 305 313 8469. sstalados por EPA ESP., Benen la companya de la companya del companya del companya de la companya del companya del companya de la c	ores funcionen e o se establezca n instrumentos c o reemplazar los su medidor, favi Plso 3 de Armei una garantía de	n forma adecuacion el funcionam de medida más p i medidoram a p i medidoram a p i medidoram a p i medidoram a parti- tres años a parti-	ta, pero si riento no p rocisos. Ci mpresa po son la Unid riefónica -	ermite detr uando el ur drà hacerlo lad de Direi 57(036) 74	ación suya arminar an suarlo o si o por cuen cción Com	hacerto forma ascripto ta del
Nota 2: 1107 o Nota 3: Respetiligence	Firm No será o reempi da los co o un perio o o suscri : Señor. SP, ubica mensaje : Los med uosamen damiento ia. Esta ir	obligaci lazar a i nsumos do de fa ptor. Lej usuario, de texte didores i	ción del suscriptor o usuar natisfacción de la Empresa so cuando el desarrollo te- toturación, no tome las acc y 142 artículo 144 de los e si presenta alguna duda el ol Centro Comercial del Co o vía WhatsApp al numero nuevos suministrofes e in litamos a usted, com o usua sente recisión cuo resulta-	io cerciorarse de que los medido a Prestadora del Senvicio cuando conólógico ponga a su disposició- ciones necesarias para reparar envicios publicos domicilianos, con respecto a la instalación de afé, Carera 18 calle 17 esquina (1-57) 305 313 8459. 9. Calificación del Se ario de los servicios prestados p lado pretende conocer el nivel d reporter se conocer el nivel d	ores funcionen e o se establezo: in instrumento; o reemplazar los su medidor, favi Plso 3 de Armei una garantía de ervicio Presta; oor el Proceso de	n forma adecuacione di funcionami de medida i mas pi medidorer la ei or comunicarse o comunicarse o tres años a parti do a Gestión Contro a Gestión Contro	ta, perg si lento no p recisos. Ci mpresa po con la Unid leifônica » r de la fech	ermite detuundo et ui drá hacerk lad de Direi 57(036) 74 ha de Instal de EPA ES	ación suya strainar en suario o si o por cuen ceión Corr 111780 Ext lación,	hacertia forma ascripto ta del sercial (t 1104)
decua asado isuario lota 2. PA ES 107 o lota 3:	Firm No será o reempi da los co o un perio o o suscri : Señor. SP, ubica mensaje : Los med uosamen damiento ia. Esta ir	obligaci lazar a i nsumos do de fa ptor. Lej usuario, de texte didores i	ción del suscriptor o usuam natistacción de la Empresa s o cuando el desarrollo tecturación, no tome las acc y 142 artículo 144 de los s. si presenta alguna duda a ol Centro Comercial del Ca o vía WhatsApp al numero nuevos suministrotos e in sitamos a usted, como usua isente registro, cuyo result sión generará acciones de	io cerciorarse de que los medido a Prestadora del Senvicio cuando conológico ponga a su disposició- ciones necesarias para reparar envicios públicos domicilardos de dife. Carrera 18 calle 17 esquina (1-57) 305 313 8469, sistalados por EPA ESP., tienen la 9. Calificación del Se ario de los servicios prestados plado pretende conocer el nivel di mejora en el proceso. Favor ma le	ores funcionen e o se establezo: in instrumento; o reemplazar los su medidor, favi Plso 3 de Armei una garantía de ervicio Presta; oor el Proceso de	n forma adecuacione di funcionami de medida i mas pi medidorer la ei or comunicarse cor comunicarse contro a la clissa Titres años a partido e Gestión Contro sios servicios of en el recuadro si	ta, pero si isento no precisos. Compresa po con la Unidelefónica + r de la fech la Pérdidas recidos y pur u calificación.	ermite detriuendo el un drá hacerlo lad de Direi 57(036) 74 ha de Instal de EPA Es restados p on, donde:	ación suya arminar an suario o si a por cuen ceión Com 111780 Ext lación. SP., el or el perso 1 = Malo,	hacert forma iscripto ta del ercial e t 1104 :
decua asado suario lota 2. PA ES 107 o lota 3:	Firm No será o reempi da los co o un perio o o suscri : Señor. SP, ubica mensaje : Los med uosamen damiento ia. Esta ir	obligaciazar a insumos do de fastor. Leg usuario, ada en e de texto dictores in termo del prestormaciona, 4 =	ción del suscriptor o usuar natisfacción de la Empresa so cuando el desarrollo te- tecturación, no tome las acci y 142 artículo 144 de los s si presenta alguna duda a la Centro Comercial del Co o via WhatsApp al numero nuevos suministrorirs e in itamos a usted, como usua sente registro, cuyo resulti són generará acciones de Muy buena, 5 = Excelent	io cerciorarse de que los medido a Prestadora del Servicio cuando nológico ponga a su disposició ciones necesarias para reparar envicios públicos domicillaros con respecto a la instalación del G. Carrera 18 calle 17 esquina (+57) 305 313 8469. Stallados por EPA ESP., tenen i Stallador del Se del Carrera 19. Calificación del Se ano de los servicios prestados pado pretende conocer el nivel di mejora en el proceso. Favor materia	ores funcionen e o se establezoa in instrumento in o reemplazar los su medidor, favo Piso 3 de Armei una garantía de envicio Presta: por el Proceso de le satisfacción de arcar con una X	n forma adecuacione di funcionami de medida i mas pi medidorer la ei or comunicarse o comunicarse o tres años a parti do a Gestión Contro a Gestión Contro	ta, perg si lento no p recisos. Ci mpresa po con la Unid leifônica » r de la fech	ermite detuundo et ui drá hacerk lad de Direi 57(036) 74 ha de Instal de EPA ES	ación suya arminar an suario o si a por cuen ceión Com 111780 Ext lación. SP., el or el perso 1 = Malo,	haceri forma iscripte ta del sercial t 1104
decua asado suario lota 2. PA ES 107 o lota 3:	Firm No será o reempi da los co o un perio o o suscri : Señor. SP, ubica mensaje : Los med uosamen damiento ia. Esta ir	obligaciazar a insumos do de fastor. Leg usuario, ada en e de texto dictores in termo del prestormaciona, 4 =	ción del suscriptor o usuar natistacción de la Empresa se o cuando el desarrollo te schuración, no tome las ace y 142 artículo 144 de los s si presenta alguna duda el Centro Comercial del Ca o vía WhatsApp al numero nuevos suministrotos e in itamos a usted, como usua sente registro, cuyo result don generará accones de Muy buena, 5 el Excelent Critorios a evaluai	io cerciorarse de que los medidos a Prestadora del Servicio cuando nológico ponga a su disposició ciológico ponga a su disposició ciológico ponga a su disposició ciones encesanias para reparar envicios publicos domicilianos obnicilianos con respecto a la instalación del 6, Carrera 18 calle 17 esquina (+57) 305 313 8469, sistalados por EPA ESP., tienen i 9, Calificación del Se ario de los servicios prestados parado pretende conocer el nivel di mejora en el proceso. Favor mito recipio del conocer el nivel di mejora en el proceso. Favor mito recipio del conocer el nivel di mejora en el proceso. Favor mito recipio del conocer el nivel di mejora en el proceso. Favor mito recipio del conocer el nivel di mejora en el proceso. Favor mito recipio del conocer el nivel di mejora en el proceso. Favor mito del conocer el nivel di mejora en el proceso. Favor mito del conocer el nivel di mejora en el proceso.	ores funcionen e o se establezoa in instrumento in o reemplazar los su medidor, favo Piso 3 de Armei una garantía de envicio Presta: por el Proceso de le satisfacción de arcar con una X	n forma adecuacione di funcionami de medida i mas pi medidorer la ei or comunicarse cor comunicarse contro a la clissa Titres años a partido e Gestión Contro sios servicios of en el recuadro si	ta, pero si isento no precisos. Compresa po con la Unidelefónica + r de la fech la Pérdidas recidos y pur u calificación.	ermite detriuendo el un drá hacerlo lad de Direi 57(036) 74 ha de Instal de EPA Es restados p on, donde:	ación suya arminar an suario o si a por cuen ceión Com 111780 Ext lación. SP., el or el perso 1 = Malo,	haceri forma iscripte ta del sercial t 1104 t 1104

Micio en galbanizado de 1/2 y continua en Puc 1/2

De conformidad a las razones expuestas anteriormente, es imprescindible instalar el nuevo medidor toda vez que el medidor de agua dispuesto en el predio ya tiene una lectura de 7133m3, lo que significa que es necesario realizar el cambio del aparto de medición por renovación tecnológica por uno que cumpla las condiciones técnicas de lectura remota. **Matrícula No. 95410**

Para EPA LA EMPRESA DE TODOS es importante poder recibir y aclarar sus inquietudes y reclamos; pues de esta manera nos brinda la oportunidad de mejorar y corregir procedimientos que nos permitan ofrecer un mejor servicio.

Frente a la presente resolución, proceden los recursos de reposición y en subsidio el de apelación que deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación ante el Jefe de la Oficina de Peticiones Quejas y Reclamos de Empresas Públicas de Armenia E.S.P o por el correo electrónico atencionalciudadano@epa.gov.co

Cordialmente,

VALENTINA CAMPUZANO ZULUAGA

Contratista

Dirección Comercial E.P.A E.S.P